

# مسهومیت بوسیله سیانورها و روش‌های پیش‌گیری آن

نوشته‌ی

آقای دکتر مصباح

دانشیار دانشکده فنی

## هسته زردآلوكودکی را کشت

هسته زردآلوكودکی ساله‌ی بی را در رودبار قصران کشت  
این کودک که عظیم نام داشت هنگامیکه مادرش مشغول شکستن  
هسته زردآلو بود تا مغز آن را جوشانیده و مزه تلخ آن را از بین  
ببرد مغز هسته زردآلورا که تلخ بود خورد و بحال اغماء افتاد  
وی را به بهداری انتقال دادند ولی معالجات مؤثر واقع نشد و درگذشت

رودبار قصران - خبر نگار کیهان

**مقدمه** - موضوع مقاله زیر باینجهت انتخاب شده است که چندی پیش از طرف مدیر کل مهندسی  
بهداشت نامه‌ای بدانشکده فنی رسید، مبنی برآنکه رئسای پاره‌ای از معادن بمنظور تغليظ و تعليق سنگ  
معدن سرب و روی از سیانورهای قلیائی استفاده میکنند، و چون سیانورسمی است خطرناک خواستار راهنمائیهای  
فنی بهداشتی و حفاظتی شده‌اند.

دانشکده فنی مطالعه این موضوع را بگروه صنایع شیمی معدنی محول نمود، و آقای دکتر شمس الدین  
مصطفی دانشیار درس صنایع شیمی معدنی پس از مطالعه و مراجعت بکتب و مراجع متعدد طرح زیررا تهیه نموده است  
و نظر باینکه روز بروز مصرف سیانورها در صنایع بیشتر شده و علاوه عده زیادی از استاد کاران  
آبکار و یا عکاس و امثال آنها دائم بدون توجه بخطر باسیانور و یا مشتقات آن (که نام تجاری مختلف دارند)  
کار میکنند، تصمیم گرفته شد که طرح مذکور بصورت مقاله در نشریه دانشکده فنی درج شود.

**سیانورهای قلیائی** همچنین اسید سیانیدریک و سیانوزن که امروزه در صنایع مختلف مثل تهیه  
فلزات قیمتی - آبکاری فلزات - آماده کردن سنگهای معدنی و سنتزهای آلی مورد استعمال زیادی پیدا کرده‌اند

همگی زهرهای خطرناکی هستند که از راه تنفس یا میگاری هاضمه و از راه پوست میتوانند وارد بدن شده و تولید سمومیت نمایند.

درمان سمومین بوسیله سیانورها و مشتقات آنها فوق العاده مشکل و امید درمان و نجات سوموم بسیار کم است و پژوهش مخصوص کارگاه باید با وسائل درمانی موجود و شناخته شده آشنا و مجهز باشد. همچنین متصدیان کارگاهها باید علاوه بر انجام احتیاطهای لازم جهت پیشگیری از سمومیت کارگران و کارمندان دسترسی خیلی سریع به پژوهش نامبرده داشته باشند و بلافاصله پس از اطلاع از خطر سموم را به پژوهش برسانند علاوه بر رعایت دستوراتی که پژوهش کارگاه برای حفظ سلامت کارگران میدهد اقدامات احتیاطی زیر نیز ضروری بنظر میرسد.

### ۱- اقدامات لازم برای پیشگیری از سمومیت تنفسی

سیانورهای قلیائی چه بشکل خشک و جامد و چه بصورت محلول در آب در تماس با هوا مقداری گاز اسید سیانید ریک تولید میکنند این گاز که دارای بوی شبیه بادام تلخ میباشد سم مهملکی است که تنفس مقدار کمی از آن ممکن است موجب مرگ شود. بدین جهت محلهای که در آنجا سیانور نگاهداری و یا مصرف میشود باید مجهز به دستگاه تهویه خیلی قوی باشد هوائیکه بوسیله هوایکش از این محلها خارج نمیشود باید در صورت امکان با مقداری مازوت در یک کوره سوزانیده شود و یا قبل از خروج از دودکش از یک محفظه صافی محتوی زغال فعال یاسود محرق خشک گذشته سپس توسط دودکش بلند در یک منطقه خالی از سکنه خارج شود.

درب ظرفهای محتوی محلول سیانور باید جز در موارد خیلی ضروری بسته باشد و در صورتی که این محلولها گرم باشند یا بعلی از آنها گاز متصاعد شود (مثل حمامهای آبکاری در موقع کار) روی ظرف مزبور دودکشی که همه سطح ظرف را بپوشاند و مجهز یک هوایکش قوی باشد لازم است تا بخارات متصاعد شده را مکیده بخارج بفرستد.

انتقال محلول از یک ظرف به ظرف دیگر باید بوسیله لوله هایی که خوب آب بندی شده اند انجام گیرد و از انتقال محلول با وسائل دستی مثل سطل وغیره خودداری شود. کارگرانی که در قسمت سیانور کاری کار میکنند باید بدون استنشا ماسک ضد گاز داشته باشند این ماسک باید مجهز بصافی مخصوص بوده و تمام صورت را بپوشاند، از ورود اشخاص متفرقه و سایر کارگران بقسمت نامبرده باید جلوگیری شود.

### ۲- اقدامات لازم برای پیشگیری از سمومیت گوارشی یا پوستی

مهمترین عامل پیشگیری هشیاری و آشنائی کارگران با خطر سیانور میباشد بدین جهت بایستی قبل از شروع کار، آموزش لازم برای حفاظت انفرادی و عمومی بکارگران داده شود ویرای توجه بیشتر آنان دستورات لازمه روی تابلوهای روشن و خوانا نوشته شده در محلهای کار نصب گردد.

عامل مهم دیگر رعایت نظافت است باید بلافاصله پس از آلوده شدن دست یا لباس و یا وسائل کار، آنها را با دقت با آب بشویند بنابراین بتعدد اکافی دستشوئی و دوش آب باید در دسترس کارگران باشد.

تمام کارگران باید لباس سرتاسری کارکه از پارچه غیر قابل نفوذ تهیه شده است بپوشند و دستکش لاستیکی بلند و چکمه لاستیکی داشته باشند که سرآستین لباس کار و دم پای شلوار در دستکش و چکمه قرار گیرد بعلاوه تمام سر و صورت باید بوسیله ماسک یا سربند پوشانده شود.

صرف خوراکی و نوشیدنی در ساعت کار و پیش از در آوردن لباس کار و شستشوی کامل دست و صورت اکیداً منوع است. هر کارگر در روز بایستی حداقل نیم لیتر شیر تازه بنوشد.

کف و دیوارهای سالن کار تا ارتفاع حداقل دو متر باید با کاشی تیره رنگ یا موزائیک صاف پوشیده باشد و درز کاشیها بادقت بوسیله سیمان بند کشی شود کف کارگاه باید بطرف مرکز یا یکی از دیوارهایش بدانسته باشد و در انتهای شیب مجرای فاضل آب تعبیه شود هر روز بعد از اتمام کار یکنفر کارگر آرسوده که مجهز به ماسک و لباس و دستکش میباشد تمام کف و دیوارها و در صورت امکان دستگاههای موجود در سالن کار را بوسیله لوله آب تحت فشار سسیست شود هد. فاضلاب این کارگاه باید در چاههای مخصوص که از چاههای آب آشاییدنی بقدر کافی دور است ریخته شود و از رهای کردن آن در سطح زمین یا نهر و رودخانه خودداری شود حتی اگر زمین یا نهر و رودخانه مزبور متروک باشد.

برای حل کردن سیانور جامد در آب باید از دست زدن بآن جداً خودداری نمود و اگر وسائل خودکار برای این عمل موجود نیست از بیلهای مخصوص با استفاده شود برای ریختن سیانور جامد در آب یا قرار دادن اجسام دیگر در محل سیانور باید با هستگی و دقیق عمل نمود تا از ترشح مایع بخارج طرف جلوگیری شود.

معاینه پزشکی کارگران در فواصل معین ضروری است و اگر کوچکترین اثری از سسمومیت در کارگری تشخیص داده شد باید بلافاصله تحت مراقبت پزشک قرار گیرد و بکار دیگری گمارده شود.

### آثار و علائم مسمومیت بوسیله سیانور Symptomatologie

آثار مسمومیت مزمن بوسیله سیانورها چه از راه تنفس و چه از راه گوارش یا پوست باشد با هم شبیه هستند ولی در مسمومیت حاد آثار و علائم مسمومیت تنفسی و مسمومیت گوارشی با هم تفاوت دارند. مسمومیت پوستی حاد موقعی پیش میآید که سم مستقیماً روی مخاط داخلی مثل دهان یا چشم یا داخل بینی و یا روی زخم و قسمتهای بدون پوست بدن ریخته شود.

**۱- مسمومیت تنفسی حاد** - اثر وجود مقادیر مختلف اسید سیانیدریک و گاز سیانوژن در هوای بقرار زیر است :

الف - تنفس هوایی که حداکثر تا یک صدم میلیگرم در لیتر اسید سیانیدریک دارد اثر آشکار روی انسان ندارد.

ب - تنفس هوای محتوی پنج صدم میلیگرم در لیتر حداکثر تا یک ساعت قابل تحمل است.

ج - ۱۵٪ میلیگرم در لیتر هوای خطر مرگ دارد.

د - ۳٪ میلیگرم در لیتر هوای در مدت کوتاهی موجب مرگ حتمی است.

مسومیت تنفسی حاد بوسیله سیانورها ممکن است در مدت یک یا دو دقیقه منجر بمرگ شود. سه‌م م ابتدا دچار سرگیجه و تنگی مجاری تنفس شده و پس از کشیدن فریاد تندی می‌افتد عضلات صورت مسوم منق卜 شده وحالت اضطراب یا وحشت در او ظاهر می‌شود چشمها لوح و پلکها متسع شده و فکها فشرده و باصطلاح قفل می‌شوند اغلب آب رنگین از دهان مسوم خارج شده و تنفس او که ابتدا منقطع شده است ناگهان متوقف می‌شود درحالیکه قلب هنوز بطور نامنظم می‌زند در این موقع تشنج شروع شده سپس بدن دراز و بی‌حرکت می‌ماند و این حالات چنانکه گفتیم در مدت دو دقیقه منتهی بمرگ مسوم خواهد شد.

اگر مقدار سم برای مرگ کافی نباشد آثار ابتدائی مسومیت ظاهر می‌شوند ولی در صورت اقدام سریع مسوم درمان می‌شود و بزودی حواس خود را بازمی‌باید ولی اگر دیر اقدام شود آثار مسومیت بصورت مسومیت گوارشی ظاهر می‌شوند.

گاهی هم تنفس کوتاه اسید سیانیدریک موجب سرگیجه - سردرد - رفتار نامصمم - پریدن پلک چشم و احساس سوزش در حنجره می‌شود.

**۲- مسومیت گوارشی حاد** - این نوع مسومیت دلزای عواقب شوبی نظیر مسومیت تنفسی است و آنرا به نوع تفسیم می‌کنند :

الف - مسومیت کشنده‌ناگهانی - مسوم معمولاً یک یا دو دقیقه پس از گوارش سم بطور ناگهان می‌افتد بدون آنکه بتواند کلمه‌ای بربان آورد بدن او دچار تشنج شده تنفس قطع و صورتش بیرونگ یا کبد می‌شود.

ب - مسومیت حاد - این نوع مسومیت دلزای چهار مرحله مختلف است :

۱- مرحله تحریک - در صورتیکه مسومیت گوارشی با اسید سیانیدریک باشد مسوم احساس تلخی می‌کند و اگر با سیانورهای قلیائی باشد احساس سوزش مینماید، سپس سرگیجه و خیرگی و درد شدید در ناحیه پیشانی شروع می‌شود و بتدریج مسوم احساس فشار و تنگی نفس می‌کند تنفس و ضربان قلب شدید شده گاهی حالت تهوع و قی ایجاد می‌شود ولی ناگهان مسوم پس از فریاد وحشتناکی می‌افتد.

۲- مرحله کوفنگی و ضعف - این حالت بوسیله ناراحتیهای تنفسی مشخص می‌شود، فرو رفتن تنفس خیلی کوتاه و بالا آمدن آن طولانی است سپس حالت کرخی و بی‌حسی که بیش از یک دقیقه طول می‌کشد.  
۳- مرحله تشنج - مسوم که در این حالت شناسائی خود را از دست داده دچارت‌شنجات Tonique و Clonique می‌شود.

۴- مرحله فلج - در این حالت تشنجات فاصله‌دار شده حالت اغماء ایجاد می‌شود و انتهای دست و پا سرد شده تنفس خیلی ضعیف و سطحی می‌شود و سپس مرگ فرا می‌رسد.  
مسومیت گوارشی حاد طی این چهار مرحله از بیست تا پنجاه دقیقه تا مرگ فاصله دارد و با این کوچکی برای نجات مسوم باشد از این فاصله سریعاً استفاده نمود. چنانکه بعضی از مسمومین را پس از چند ساعت بیهوشی بزنده‌گی بازگردانده‌اند.

ج - مسمومیت خفیف - این نوع مسمومیت با سردرد - سرگیجه - رفتار نامنظم و تلو تلو خوردن شخص میشود بخصوص اضطراب و تنفس مقطع Dispnée که شبیه اضطرابی است که در اثر تزریق سریع سیانور جیوه در رگ ظاهر میشود .

۳- مسمومیت مزمن - هرچند راجع به مسمومیت مزمن با سیانورها یک نظریه بدون پژوهشی وجود ندارد معدلک میتوان بطور قطع قبول کرد که اشخاصی که با تنفس سکر بخار اسید سیانیدریک بطور مزمن مسموم میشوند در مقابل مقادیر کم این سم حساسیت پیشتری پیدا میکنند این حساسیت همچنین در مردم اشخاص مسلولیکه سابقًا برای مداوا مدتی بخارات نامبرده را استنشاق کرده‌اند دیده شده است . مسمومیت مزمن بخصوص جنبه حرفة‌ای دارد و بیشتر افرادی که در آزمایشگاهها یا کارخانجات با سیانور سر و کار دارند دچار آن میشوند علاوه بر مطالعات پژوهشی که در این باره شده ملاحظه نموده‌اند که مسمومیت مزمن با سیانور و بخارات آن سبب عوارض پوستی مانند اگزما و جوش Acné قرمز رنگ در پشت انگشتان و دست و مچ و آرنج میشود که ابتدا بصورت دمل یا غده‌های خارش دار ظاهر و غالباً عفونی میگردد همچنین میتوان قرمز شدن رنگ پوست و موی کارگرانی را که با فرو سیانور کار میکنند نام برد .

**کمکهای ابتدائی برای نجات مسمومین تنفسی** - با مسموم تنفسی باید مانند کسیکه دچار خفغان حاد شده ولی جراحت ربوی ندارد عمل شود .

مسموم را بلا فاصله از فضای آلوده خارج کرده و چند نفر توأمًا برای برقراری مجدد گردش خون و حرکات ربوی او مشغول فعالیت میشوند . برای این کار در حالیکه سر مسموم را کمی پائین نگاه داشته‌اند باو تنفس مصنوعی میدهند این عمل ممکن است با دست یا توسط دستگاه‌های مخصوص انجام شود در ضمن تنفس مصنوعی به مسموم اکسیژن تحت فشار توأم با کاربوبوژن استنشاق میدهند Carbogène که گاز کربنیک چهار یا پنج درصد است در مورد بند آمدن نفس مفید است در غیر این صورت استنشاق اکسیژن کافی است در این موقع یک نفر دیگر یک آمپول  $\frac{1}{4}$  سانتی‌متر مکعب نیتریت آمیل Nitrite d'amyle به مسموم استنشاق میدهد سپس یک آمپول سی و سه میلی‌گرم کلریدرات لوبلین Chlorhydrate de lobéline در رگ و پس از آن یک آمپول ده میلی‌گرم از جسم فوق در عضله مسموم تزریق میکنند .

چون اثر لوبلین موقتی است بعضیها بجای آن تزریق کورامین Coramine را توصیه کرده‌اند همچنین Hermann معتقد است که محركهای تنفسی نمیتوانند در مورد سنگوب فعالیت مراکز را برقرار کنند بدین جهت باید ابتدا به تنفس دادن با اکسیژن قابل جذب Assimilable اکتفا کرد و در مدتی که تنفس بند آمده است لوبلین یا کورامین تزریق نشود و این تزریقات موقعي بعمل آید که مراکز خدی فعالیت مجدد را بقدر کافی شروع کرده باشند .

پس از این باید بیمار را گرم کرد و میتوان روغن کامفره یا کامفر محلول یا کافئین و غیره در رگ تزریق نمود .

چون در دوران خفغان اختلالات قلبی زیاد واجد اهمیت نیستند تنفس مصنوعی بهترین عامل

تقویت قلب در این دوران میباشد.

**اقدامات اولیه برای نجات مسمومین از راه گوارش** - در این موارد اولین و مهمترین اقدام تخلیه سم از دستگاه گوارش شخص مسموم است این کار یا بوسیله تزریق Apomorphine و یا توسط شستشوی معده انجام میگیرد. بعنوان مایع شستشو معمولاً از یک ضد سم مناسب استفاده میشود.

بعضیها هیدرات آهن را که در آب معلق نگاهداشته شده توصیه کرده‌اند زیرا این جسم سیانورپتاسیم را با بی پروس که کمتر سمی است تبدیل میکند.

بعضی دیگر برای شستشو محلول سه درهزار پرمونگنات یا آب اکسیژنه یا محلول یک درصد آبی متیلن را توصیه کرده‌اند.

درصورتیکه مسمومیت در اثر خوردن باadam تلخ یا هسته تلخ زردآلو تولید شده باشد برای شستشوی معده میتوان از محلول یک یا دو درصد اسید کلریدریک یا اسید لاکتیک استفاده کرد زیرا این اجسام از تجزیه گلوگزید محتوى سیانور (فازئولوناتین) جلوگیری میکنند.

تذکر - بلا فاصله پس از دسترسی به پزشک باید تمام عملیات طبق تجویز او انجام گیرد و قسمتهای

پزشکی این مقاله که از کتاب Pr Derobert تألیف Intoxication et maladies professionnelles اقتباس شده فقط برای اطلاع و موارد ضروری ذکر شده است.