

مطالعات تکمیلی عکس العمل القاء شونده در ماشینهای جریان دائم

نوشته‌ی:

مهندس محمد علی مشیری


استاد دانشکده‌ی فنی

پدیده عکس العمل القاء شونده در ماشینهای جریان دائم در اوخر قرن نوزدهم مطالعه و تاحدی روشن شده است ولی مطالعات دقیقتری در این مورد وجود بعضی از پدیده‌های اضافی افت تانسیون را در ماشینهای کم اشباع یا اشباع نشده نشان میدهد.

برخلاف اطلاعات فعلی که در دسترس است فقط ماشینهای خیلی اشباع شده^(۱) دارای حداقل افت تانسیون عکس العمل مقناطیسی در القاء شونده میباشد.

I - مقدمه

برای یادآوری چند اصل کلی مربوط به طرق مختلف کار یک ماشین جریان دائم را توضیح داده و برای سهولت بیان یک ماشین دوقطبی اشباع نشده را مانند (شکل ۱) در نظر میگیریم.



شکل ۱ - نمایش میدان مقناطیسی در القاء شونده یک ماشین دوقطبی

a - با نصب جاروهای روی خط ختی 'N'S' b - با انحراف جاروهای وقاردادن روی خط 'BB'

چنانچه القاء شونده در حالت عادی بطور مستقر و یک نواخت کارکند تولید شارثابتی Φ_I نسبت به شار القاء کننده Φ مینماید اگر جاروهای روی خط 'N'S' مانند (شکل ۱) باشند عکس العمل مقناطیسی در القاء شونده از نظر تانسیون وجود ندارد.

زیرا در اثر اشباع نبودن ماشین مشخصه‌های Φ_{nI} خطی و میتوان از قانون تطبیق حالت‌های جزئی استفاده نمود. شارهای مقناطیسی بطور هندسی جمع می‌شوند و همچنین شارها در شاخه‌های خروجی قطبها جمع و عکس

۱) Hypersaturation


در شاخه‌های ورودی از هم کسر می‌شوند و در نتیجه یک نوع پیچش و کشش خطوط قوا در جهت چرخش القاء شونده بوجود می‌آید ولی بطور کلی شار خالص عرضی ماشین بطور قرینه نسبت بخط خنثی مانده و هیچ قوّه الکترو موتوری بین جاروها القاء نمی‌شود.

حال اگر جاروها را در جهت حرکت القاء شونده حرکت دهیم (شکل ۱-۶) شار مقناطیسی القاء شونده Φ_I و مولفه‌های آن روی دو محور هندسی NS' و $N'S$ برده می‌شود که یکی از آنها شار عرضی Φ و دیگری شار طولی Φ_I می‌باشد.

شار اخیر در این حالت مخالف شار القاء کننده و باعث ایجاد افت تانسیون می‌شود (اولین علت). با عمل انحراف جاروها معادل زاویه α شار کلی در القاء شونده تولید و جهت آن با خط خنثی زاویه‌ای بزرگتر از α می‌سازد.

برای این منظور یک ماشین دوقطبی را مانند (شکل ۲) در نظر می‌گیریم که جاروهایش روی خط BB' قرار گرفته و زاویه‌ای معادل α با خط خنثی بسازد. اگر e_x تغییرات یک نواخت دوره‌ای معرف طول آنتروفر بر حسب زاویه x نسبت به محور قطبها باشد. چنانچه فقط مقاومت مقناطیسی آنتروفر را در نظر بگیریم با استفاده از قانون آمپرد مدار H, G, O, F ، خط نقطه چین در (شکل ۲) رابطه ذیل را بدست می‌آوریم:

$$e_x H_x = K(\alpha + x)$$



شکل ۲

تصویر ساده یک ماشین دوقطبی و نمایش تغییرات آنتروفر e_x

شار مقناتیسی القاء شونده که از سطح BB' عبور میکند و مثبت درنظر گرفته میشود چنانچه بطرف چپ متمایل باشد به ترتیب ذیل بدست میآید:

$$\Phi_{BB'} = K \int_{-\frac{\pi}{2} - \alpha}^{\frac{\pi}{2} - \alpha} \frac{e_x + x}{e_x} dx$$

انتگرال فوق بدو قسمت تجزیه میشود:

$$J_1 = K \int_{-\frac{\pi}{2} - \alpha}^{\frac{\pi}{2} + \alpha} \frac{e_x + x}{e_x} dx \quad \text{و} \quad J_2 = K \int_{-\frac{\pi}{2} + \alpha}^{\frac{\pi}{2} - \alpha} \frac{e_x + x}{e_x} dx$$

با توجه به منحنی (شکل ۲) و مقدار e_x مشاهده میشود که یک مقدار متوسطی وجود دارد مانند e_m بطوریکه (با توجه به مقدار متوسط در شکل ۲)

$$\frac{e\pi}{2} > e_m > \frac{e\pi}{2} - \alpha$$

در نتیجه مقدار انتگرال اول خواهد بود:

$$J_1 = -\frac{\pi K \alpha \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right)}{e_m}$$

وضمناً انتگرال دوم J_2 را میتوان به ترتیب ذیل تجزیه نمود:

$$J_2 = K \alpha \int_{-\frac{\pi}{2} + \alpha}^{\frac{\pi}{2} - \alpha} \frac{dx}{e_x} + K \int_{-\frac{\pi}{2} + \alpha}^{\frac{\pi}{2} - \alpha} \frac{x}{e_x} dx$$

انتگرال دوم بمناسبت متقاضی بودن e_x با محور قطبها معادل صفر میباشد ویرای انتگرال اول چون e_x همیشه کوچکتر از e_m است بنابراین:

$$J_2 = K \alpha \int_{-\frac{\pi}{2} + \alpha}^{\frac{\pi}{2} - \alpha} \frac{dx}{e_x} > \frac{K \alpha}{e_m} \int_{-\frac{\pi}{2} + \alpha}^{\frac{\pi}{2} - \alpha} dx$$

$$J_2 > \frac{\pi K \alpha \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right)}{e_m}$$

و در نتیجه:

$$\Phi_{BB'} = J_2 + J_1 > 0$$

در اینجا مشاهده میکنیم که یک انحراف σ در جاروها اجباراً ایجاد یک پیچش بیشتر و قابل ملاحظه‌ای در شارکلی ماشین میشود.

حال اگر یک ماشین اشباع شده را در نظر بگیریم میدانیم که جمع هندسی شارها یا اندوکسیونهارا نمیتوان در نظر گرفت بلکه فقط از قوای مانیتو موتوری میتوان استفاده نمود و با توجه به پیچش شار مقناتیسی شاخه‌های دخولی قطبها کم اشباع شده در صورتیکه شاخه‌های خروجی پراشباع میشوند و در نتیجه بطور کلی نقصانی در شار القاء کننده بوجود میآید (دوین عامل افت تانسیون) که در ساختمان روزنبرگ نمایان میشود.

II - مصالح بکار رفته برای آزمایش

برای این منظور آزمایشهای روی سه ماشین با قدرت تقریباً معادل و با عمر کار مختلف انجام شده بنحویکه حرکت این سه ماشین بوسیله یک موتور سنکرون با سرعت کاملاً ثابت انجام میشود و تحریک مولدها بوسیله یک تقسیم کننده تانسیون که با باطری اکومولاتور تغذیه میشود انجام و مدار تغذیه یا بازده هم از مقاومت متغیر تشکیل یافته است.

برای اینکه جریان بازده اسمی ماشین برای تحریک‌های کم و حتی صفر مطالعه شود در مدار اصلی بطور سری یک باطری قابل تقسیم با کلید مخصوص برای $U = 8 - 12 - 24 - 48$ ولت قرار میدهیم و با این ترتیب میتوان منحنی (I) U را بالاتر از نقطه کورسیر کوئی ترسیم نمود و بالاخره برای مطالعه توزیع اندوکسیون در طول آنتروف روى روتور ماشین بموازات محور یک سیم نازک قرار داده شده که یک طرف این سیم به محور ماشین لعیم و طرف دیگر آن به یک کمربند عایق شده از سیم پیچی‌های ماشین اتصال داده شده است دو جاروی فلزی عمود بهم و با اتصال الکتریکی بیکدیگر روى این کمربند قرار دارند بطوریکه با این طرز اتصال جاروها روی کمربند هرگونه اختلاف مرکز اتفاقی بین ماشین و کمربند بدون اثروا تصال جاروها کاملاً برقرار میباشد.

یک جاروی سومی در انتهای محور و طرف کمربند روی محور قرار داده شده و دقت شده است که سیمهای اتصالی هیچگونه پیچکی در مقابل میدان القاء کننده ایجاد نکند.

بنا بر فرمول لاپلاس $E = \mathcal{B}LV$ تغییرات قوه الکتروموتوری در سیم مزبور را با یک اسیلوسکوپ^(۱)

مشاهده و منحنی توزیع پتانسیل مقناتیسی را در آنتروف برای طرز کارهای مختلف رسم میکنیم. با نصب یک قطعه مخصوص در سرمحور ماشین میتوان وضع منحنی‌های مختلف را هریک نسبت بدیگری تعیین نمود.

ضمناً باید تذکر داده شود که با قرار دادن سیم روی دندانه القاء شونده مقدار اندوکسیونی که بدست میآید قدری بالاتر از اندوکسیون متوسطی که در آنتروف موجود است خواهد بود و عکس چنانچه سیم را روی شیار قرار دهیم اندوکسیون کمتری بدست خواهیم آورد زیرا چرخش القاء شونده باعث پیچش

(۱) Oscilloscope

و تغییر میدان القاء کننده در اثر وجود دندانه ها در آنتروفر میشود.

III - روش اندازه گیری

اُفت تانسیون عکس العمل القاء شونده ($I = f(\Delta U_R)$) با رابطه زیر داده شده است:

$$I = E - U - \Delta U_R$$

E قوه الکتروموتوری ماشین است که از روی منحنی بی بار با تغییرات تحریک بطور صعودی و نزولی برداشته شده U اختلاف سطح در دوسر ماشین بازاء جریان I و ΔU_R اُفت تانسیون مربوط به مقاومت روتوری ازیک طرف و اُفت تانسیون اتصالی جاروها به تقسیم کننده از طرف دیگر بازاء جریان I میباشد.

خطای واردہ به کمیت ($I = f(\Delta U_R)$) که تعریف شده است به ترتیب حاصل جمع خطاهای E و U و ΔU_R میباشد.

دو قسمت اول از خطاهای تعیین شده مربوطند به خطای همسان^(۱) از کلاس (۰ ر.) دستگاههای


اندازه گیری و همچنین خطای خواندن دستگاههای اندازه گیری (در حدود ۵٪ ر.).

البته نسبت به ΔU_R هم خطاهای گفته شده را باید در نظر گرفت ولی اصولاً خطاهای همسان و صرف نظر نکردنی وجود دارد که باید در نظر گرفته و با روشهای معینی که بکار بردہ میشود اندازه گرفت. بهترین روش راه اندازی روتور است در محیطی بدون وجود مقناطیسی پس ماند یا بهتر بدون قطبها القاء کننده، متأسفانه این روش را فقط میتوان در موقع ساختمان ماشین یا در موقع تحويل آن قبل از هرگونه آزمایش اولیه بکار برد.

با این وصف آزمایشها تقریبی بکار میبرند که یکی از آنها آزمایش استاتیکی روتور برای حالتها م مختلف روتور ایستاده میباشد که خطای اتصال جاروها را روی تقسیم کننده که بستگی بسرعت چرخش تقسیم کننده دارد تعیین مینماید.

دومی که بیشتر نزدیک به حقیقت میباشد چرخاندن روتور ماشین است در دوجهت و با دست (ابتدا با سرعت کم در یک جهت و سپس در جهت دیگر) البته با این طریق یک خطای اضافی بوجود میآوریم که مربوط به نشستن جاروها روی تقسیم کننده میباشد که در اثر چرخاندن در دوجهت بوجود میآید.

ظاهر منحنی ($I = f(\Delta U_R)$) در (شکل ۳) نمایش داده شده و منحنی آن دارای مجانبی است بشکل $b + RI$



شکل ۳

اُفت تانسیون در مدار جاروها و تقسیم کننده و سیم پیچی القاء شونده

۱) Systematique

دراينجا R مقاومت قسمتهاي فلزي مدار و b افت تانسيونی است جدا و مستقل از جريان I .
اين منحنی ظاهرآ بشکل يك منحنی رياضی است.

$$\Delta U_R = RI + b(1 - e^{-\alpha I})$$

برای يك جهت چرخش معين دارای n جواب تجربهای برای تعیین سه مجھول α و b و R میباشيم و روش کمترین مربعات^(۱) از همه بهتر برای تعیین آنها بنظر ميرسد.

ولي اين روش که بسادگی در حل معادلات خطی بكار ميرود کمتر برای حل معادلات غيرجبری^(۲) که حل آنها مستلزم چند وسیله^(۳) محاسباتی است بكار بردہ میشود.

ولي میتوان با درنظر گرفتن مناطق کوچک منحنی در قسمتهاي تقریباً خطی مخصوصاً قسمتهاي باشد
جريان زياد که منحنی بسوی مجانب ميرود استفاده کرد و مخصوصاً در همين مناطق است که روشهاي کمترین مربعات بما اجازه میدهد که ضرائب P و C مجانب را بدست بیاوریم.

$$v = PI + C$$

دراين صورت باید مقدار جريان I را بدست آورد بطوریکه از اين مقدار به بالا منحنی $(I - \Delta U_R)$ يك خط است (البته در حدود خطاهای اندازه گيري).

باضافه اختلاف بين مجانب $PI + C$ و خط $RI + b$ کمتر از خطاهای اندازه گيري خواهد بود (در اينجا٪) و اختلاف بين کميتهای b و $(1 - e^{-\alpha I_0})$ جز يك مقداري که بطور دلخواه انتخاب شده است نمیباشد (مثلًا $\frac{1}{100}$) اکثرا وقات b در حدود سولت و α بزرگتر از ۱ ر. و در نتيجه I در حدود ۰.۸ آمپر میباشد.
تمام مقادير تجربهای که بيشتر از I باشد برای تعیین مجانب $RI + b$ انتخاب شده است و بعکس جوابهاي مربوط بهشت جريان کمتر از I باید در معادله ذيل صادر باشد.

$$e^{-\alpha I_0} = 1 - \frac{\Delta U_{Ri} - RI_i}{b}$$

كه میتوان نوشت:

$$\alpha I_i = \log_e \frac{b}{b + RI_i - \Delta U_{Ri}} = K_i$$

محاسبه مقادير K_i واستعمال روش کمترین مربعات در رابطه خطی $K_i = \alpha I_i$ آخرين مجھول را ميدهد:

$$\alpha = \frac{\sum K_i I_i}{\sum I_i^2}$$


چنانچه در حالت يكى از ماشينهای مورداً آزمایش افت تانسيون ΔU_R را توانسته اند بشکل معادله ذيل درآورند:

$$\Delta U_R = 0.421 \times I + 2.81 \times 10^{-174I} (1 - e^{0.421 \times I})$$

1) Methode des moindres Carrés


2) Transcendante

3) Artifice



شکل ۴

منحنی های افت تانسیون مربوط به عکس العمل مقناطیسی القاء شونده



شکل ۵

منحنی های اندوکسیون
برای شدت جریان تحریک ۴/۳ آمپر

a) اندوکسیون کلی
b) اندوکسیون عرضی

شکل ۶

منحنی های اندوکسیون
برای شدت جریان تحریک ۰/۰ آمپر

IV- نتایجی که از تجربه بدست آمده است


نتایجی که از آزمایش‌های مختلف بدست آمده در مجموعه منحنی‌های ذیل نموده شده است (شکلهای

۴ و ۵ و ۶ و ۷).

در شکل ۴ مشاهده می‌شود که افت تانسیون مربوط به عکس العمل القاء شونده نه فقط برای شدت جریان تحریک مربوط به زانوی منحنی در حال اشباع یعنی ($8/.$ آمپر) بلکه برای شدت جریان‌های ضعیفتر و حتی صفرهم حداً کثر را دارد.

شکلهای ۵ و ۶ و ۷ توزیع پتانسیل مغناطیسی در آنتروفر برای بارهای مختلف و برای تحریک‌های به ترتیب $34.$ ر. و $50.$ ر. و $88.$ ر. آمپر نشان میدهد.

همچنین منحنی‌های ۶ و ۷ و ۸ معرف تغییرات میدان عرضی و از تفاضل منحنی‌های بار دار و بی‌بار مربوطه بدست می‌آید.




شکل ۷

منحنی‌های تغییرات اندوکسیون برای شدت جریان

تحریک $8/.$ آمپر

a- اندوکسیون کلی b- اندوکسیون عرضی



شکل ۸

تحول حالت مغناطیسی شاخه‌های قطبی
یک ماشین الکتریکی

منحنی های اخیر بآسانی نشان میدهند که وضع مقناطیسی شاخه های خروجی قطبها قسمت صعودی چرخه پس ماند را طی میکند.

در صورتی که وضع مقناطیسی شاخه های ورودی در قسمت نزولی چرخه پس ماند قرار میگیرد و بهمین دلیل است که در آزمایشها نهایت دقت بعمل آمده که از پیدایش منبع اضافی خطاب را برای تعیین (I)^e اجتناب شود.

به رحال چنانچه قسمتی از چرخه پس ماند مدار مقناطیسی مربوط به شار مقناطیسی القاء شونده را بطبق (شکل ۸) در نظر بگیریم.


برای شدت جریان بار صعودی تحول و تغییرات شاخه های قطبی مطابق AC و AED میباشد و در موقع مراجعت با باری معادل صفر همین شاخه های قطبی دارای حالت مقناطیسی میباشند به ترتیب مانند B و A اینجا نتیجه میگیریم که اندوکسیون متوسط B_m بیشتر از آن مقداری است که قبل از هر باری داشته ایم و همچنین ممکن است بدون هیچ اختیاط مقداری منفی برای جریان بار کم بدست آوریم:

$$e(I) = E - U - \Delta U_R$$

آزمایش های انجام یافته فقط برای بارهای صعودی میباشد و برای تغییرات تحریک دقت بعمل آورده شده که ابتدا تحریک ماشین را از بین برد و سپس تحریک را تا بمقدار مطلوب برسانیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که تحول و تغییرات شاخه های قطبی همیشه در قسمتهای پائین چرخه کاملاً متشابه و مقایسه منحنی های شکل ۸ تأیید میشود.

V- ساختمان روزنبرگ^(۱)

ساختمان کلاسیک روزنبرگ نشان میدهد که افت تانسیون عکس العمل القاء شونده با استی مطلقاً برای یک ماشین اشباع نشده معادل صفر باشد ولی نتایجی که مطابق با گفته های فوق بدست آمده دور از این حقیقت است.



شکل ۹

منحنی ساختمان روزنبرگ اصلاح شده

۱) Rosenberg

لذا ساختمان روزنبرگ را مجدداً عمل میکنیم البته این بار منحنی آهن را بشدن اولیه را در نظر نگرفته بلکه چرخه پس ماند جزئی قسمتی از مدار مقناطیسی مشتمل بر «کفشهای قطبی - آنتروفر - دندانه‌ها» را در نظر میگیریم.

با درجه اول تقریب این مشخصه جزئی معرف قسمت اعظم مشخصه کلی که در موقع آزمایش بی‌بار برداشته شده میباشد بطوریکه ممکن است ساختمان روزنبرگ را نیز با همین مشخصه آخر (شکل ۹) انجام داد.

در حالت بی‌بار وضع آهنربائی نقاطی که در زیر یک قطب قرار گرفته‌اند با نقطه M منحنی نمایش داده شده.

موقع دادن مقداری بار نقطه مربوط به شاخه ورودی قطب تحت نفوذ قوای مانیتو موتوری $\Sigma ni - KI$ قرار گرفته و بین نقاط M و N مطابق منحنی (x) تغییر میکند و بعکس نقاط شاخه خروجی قطب روی یک منحنی (x) بین نقاط M و P در اثر عمل قوه مانیتو موتوری $\Sigma ni + KI$ تغییر میکند. دراینجا K ضریبی است عددی مربوط به تعداد حلقه‌های سیم القاء شونده - تناسب هندسی ماشین - تعداد قطبها و راههای سیم پیچی - کم شدن نسبی شار مقناطیسی مفید از نسبت سطح $nNMPp$ و ذوزنقه $nN'P'p$ بددست می‌آید.

در ساختمان کلاسیک روزنبرگ کمبود شار قابل ملاحظه‌ای مشاهده میشود زیرا مقدار آن به نسبت بین سطح $nN''MPp$ و سطح ذوزنقه p بستگی دارد.

فرض کنیم $x = \Sigma ni$ و $a = KI$ مقادیر سطوح با روابط زیر داده شده است:

$$nNMPp = \int_{x-a}^x f_r(x) dx + \int_x^{x+a} f_l(x) dx$$

و همچنین:

$$nN'Pp = \int_a^x f_l(x) dx$$

اگر ΔA تفاضل این دو باشد:

$$\Delta A = nN'Pp - \left(\int_{x-a}^x f_r(x) dx + \int_x^{x+a} f_l(x) dx \right)$$

رابطه فوق را نمیتوان محاسبه نمود زیرا تابعهای $f_r(x)$ و $f_l(x)$ مجھول هستند ولی بعکس تغییرات مشتق $\Delta' A$ نسبت به x که با رابطه ذیل داده شده:

$$\Delta' A = \int_a^x f'_r(x) dx + f_r(x-a) - f_r(x+a)$$


نمیتوان بازه مقادیر مختلف a بنا به مشخصه بی‌بار تابلوی (۱) محاسبه نمود.

تаблицه شماره ۱

مقادير Δ' نسبت به x و a

$x \backslash a$	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
0	— 10,5	— 22,7	— 33,9	— 43,5	— 47,8	— 48,2
0,1	— 1,8	— 6,3	— 10,2	— 10,9	— 7,5	0,7
0,2	2,7	2,4	3,2	7,0	14,6	27,3
0,3	3,3	2,7	4,8	9,4	17,9	31,0
0,4	3,6	4,5	7,3	13,3	22,3	36,3
0,5	2,8	3,8	6,8	12,7	21,9	35,3
0,6	3,4	5,3	9,7	16,1	27,1	39,9
0,7	4,5	7,6	13,0	20,8	32,0	45,0
0,8	2,8	3,1	5,9	12,2	19,7	29,2
0,9	3,5	3,2	5,9	11,5	17,7	23,3
1,0	3,4	4,0	6,8	11,2	16,3	21,6
1,1	3,8	6,0	7,6	10,9	14,6	18,2
1,2	2,9	4,8	5,5	6,1	7,1	8,2
1,3	3,6	5,2	6,0	4,3	3,4	2,5
1,4	3,1	2,9	1,7	— 1,8	— 6,1	— 10,2
1,5	2,0	0,4	— 3,0	— 8,0	— 15,7	— 23,0
1,6	1,5	0	— 4,4	— 10,4	— 19,2	— 28,7
1,7	1,7	1,1	— 2,7	— 8,7	— 16,3	— 27,2
1,8	0,9	— 0,1	— 3,7	— 10,5	— 17,1	— 30,2
1,9	0,9	0,2	— 2,3	— 8,0	— 16,2	/
2,0	0,7	0,5	— 1,4	— 6,0	— 13,6	/

ضمانت میدانهای مقناطیسی که القاء شونده‌های ماشینهای الکتریکی تولید می‌کنند در همان حدود میدانی است که القاء کننده‌ها تولید می‌کنند بنابراین مقادیر a بین ۰ و ۲ را آمپر می‌باشد.



شکل ۱۰

منحنی‌های افت تانسیون عکس المعل مقناطیسی القاء شونده

b- منحنی‌های عملی a- منحنی‌های علمی

منحنی‌های Δ' را با روش ذوزنقه‌ای (۱) انتگرال می‌گیریم و منحنی‌های a و x (شکل ۱۰ a)

معرف کم شدن شار القاء کننده نسبت به جریان تحریک و جریان بار می‌باشد.

مقایسه این منحنی‌ها با منحنی‌های ائمی که با تجربه بدست آمده است مانند (شکل b) یک اختلاف

کاملاً واضحی را در منطقه اشباع نشده ماشین (آمپر $I > 1$) نشان میدهد.

۱) Methode des Trapezes

یک مطالعه عمقی در شکل وجود دو عمل جدید و بهم را نشان میدهد:

- ۱- ساختمان اصلاح شده روزنبرگ همسان^(۱) یک مقدار نقصان شار مفید را بازاء هریقدار جریان تحریک حتی جریان تحریک صفر نشان میدهد.
- ۲- در منطقه اشباع نشده منحنی‌های تجربه‌ای عکس العملی ظاهر می‌سازند که جز عکس العمل طولی چیز دیگری نیست و در مبحث ذیل مطالعه می‌کنیم.

VI- اثر عمل تعویض^(۲)

مسئله تعویض مدت‌ها بوسیله دانشمندانی مانند^(۳) (۴) (۵) مورد مطالعه علمی و عملی قرار گرفته و منحنی‌های تعویض که بدست آورده‌اند متناسب با جریان بار ماشین بوده است. همچنین وضع خط مولد سطح اتصالی جارو و تقسیم کننده برای لحظه‌ای که جریان در قطعه درحال تعویض به صفر میرسد مربوط به جریان بار ماشین می‌باشد.

خط مولد خطی است فرضی که جارو را بدو منطقه که جریان‌های مساوی هم و مساوی به نصف جریان کل ماشین از آن عبور می‌کند تقسیم می‌کند و خط مزبور را محور الکتریکی جارو مینامند. در اینجا مطالعه عملی تعویض با روشی غیر از آنچه قبل بوسیله دانشمندان گفته شدانجام گردیده. در این روش عملی بوسیله یک میلی ولت‌متر اختلاف سطح متوسط بین جاروها و نقاط مختلف تقسیم کننده را اندازه گیری مینماییم که برای این منظور در نظر گرفته شده یکی از این سه ماشین می‌باشد که دارای مزایای خاصی است.

اولاً وضع جاروهارا روی تقسیم کننده میتوان تغییرداد در ثانی عرض جاروهای این ماشین باندازه‌ای است که میتوان بجای یکی از آنها جاروئی قرار دهیم که از سه قسمت مساوی و عایق شده از هم و از محفظه حامل جارو تشکیل شده و عرض هریک از این قطعات معادل عرض تیغه تقسیم کننده می‌باشد (شکل ۱۱). سیم اتصالی هر قطعه این جاروها بجای شنت گالوانومتر عمل نموده وینا به تنظیم و درجه بندی^(۶) مقدار جریانی که از هر عنصر جارو عبور کند تعیین می‌شود اگر I_a جریانی باشد که از هر راه سیم پیچی القاء شونده عبور می‌کند جریان خروجی جارو عبارتست از:

$$2I_a = I_1 + I_2 + I_3$$

با استفاده از قوانین کیرشهوف در مدارها خواهیم داشت:

$$I_1 = I_a - i$$

$$I_2 = i - i'$$

$$I_3 = I_a + i'$$

1) Systematiquement

2) Commutation

3) A. Mauduit

4) E. Arnold

5) A. Langsdorf

6) Etalonnage


شناسائی جریانهای I_1 و I_2 و I_3 بما اجازه میدهد که جریان متوسط منطقه در حال تعویض القاء شونده را محاسبه نمائیم:

$$i = I_a - I_1$$

$$i' = I_3 - I_a$$


$$I_a^* = \frac{I_1 + I_2 + I_3}{2}$$

آزمایشی که با تمام دقت در مرحله اول انجام شده درحالی بوده که محور جاروها با خط خنثی منطبق میشد البته بعداً خواهیم دید که شروط فوق به ترتیبی عملی شده.



شکل ۱۱


وسیله برای مطالعه عمل تعویض



شکل ۱۲


منحنی های تعویض برای تحریکهای مختلف درحالی که
جاروها روی خط خنثی قرار گرفته

a- برای تحریک صفر b- برای تحریک ۲ ر. آمپر



شکل ۱۳

منحنی های افت تانسیون عکس العمل مقناطیسی
القاء شونده حالتی که جاروها روی خط خنثی
قرار گرفته اند




شکل ۱۴

منحنی های تعویض برای تحریکهای مختلف
با انحراف جاروها درجهت عکس چرخش ماشین
a- با تحریک صفر b- با تحریک ۲ ر. آمپر

(شکل ۱۴) نشان میدهد که محور الکتریکی جاروها بتدریج که جریان بار زیاد میشود در جهت

چرخش القاء شونده تغییر مکان میباشد و با این عمل در مقابل یک انحراف حقیقی جاروها در جهت حرکت قرار گرفته ایم که خود باعث پیدایش شارطولی درجهت عکس شار القاء کننده میگردد و درنتیجه یک افت تانسیون اضافی تولید میشود که مقدار آن بطور نسبی هرقدرشار القاء کننده زیادتر باشد ضعیفتر خواهد بود (شکل ۱۳) سپس جاروها را داوطلبانه درجهت عکس چرخش ماشین انحراف میدهیم اگر منحنی های تعویض (شکل ۱۴) تغییری نکرده اند افت تانسیون بطور ضعیفی کم میشود چنانچه انحراف حقیقی جاروها کم باشد. بالاخره بازه هرباری جاروها را انحراف میدهیم تا اینکه تانسیون در دو ماشین بحداکثر برسد. منحنی های تعویض (شکل ۱۵) تغییرات فاحشی پیدا کرده و نشان میدهد که قسمت اعظم جرقه ها در تقسیم کننده و همچنین افت تانسیون مربوط به عکس العمل طولی تقریباً بطور کلی ازین رفته است (البته در حدود خطاهای تجربه) فقط شار عرضی باعث تولید یک افت تانسیون غیرقابل اهمیتی میشود (شکل ۱۶).




شکل ۱۵


منحنی های تعویض با تحریک صفر و با تغییرات انحراف جاروها
به نسبت بار ماشین

- بازه یک جریان بار درجهت معمولی a

- بازه جریانی درجهت عکس b



(b)



شکل ۱۶

منحنی افت تانسیون عکس العمل مقناطیسی
القاء شونده با انحراف معین جاروها بازاء

هربار ماشین

بالاخره دریک ماشین اشباع نشده که محور هندسی جاروها با خط خنثی منطبق باشد محور الکتریکی جاروها نسبت به خط خنثی دربارهای ضعیف پس افت دارد و عکس دربارهای قوی پیش افت خواهد داشت.

VII- روش ورن^(۱) و ارزش آن


با توجه به گفته های قبل هم اکنون میتوانیم تا اندازه ای درباره نتایج گرفته شده توضیح دهیم.

قسمت اول مربوط است به تحقیقات ورن حالتی که جاروها روی خط خنثی قرار دارند.

برای یادآوری بطور اختصار اصول این روش تکرار میشود.

(۱) Verin

دراين روش ماشين را بدون تحرير یک بوسيله کليده مخصوصي کورسيير کوئي ميکنيم و جريان کورسيير کوئي
که از شار مقنطيسي پس ماند ماشين درست شده توليد يك شار طولي مينمايد در صورت يك جاروها روی خط
خشي نباشد.



شكل ۱۷

برقراری جاروها به نسبت جريان با روجهت چرخش

با باز کردن کليده کورسيير کوئي تغييرات اين شار توليد يك قوه الکتروموتوری القائی متقابل درسيم پيچی های القاء کننده مينمايد که بوسيله يك ولتمتر قاب متحرک مشاهده ميشود و کافي است محل جاروها را بنحوی جستجو کنيم بطوريکه ولتمتر مذبور انحرافی نشان ندهد.
لذا ساختمان اصلاح شده روزنبر گ نشان ميدهد که يك افت شار مقنطيسي مفید و عملآ ثابت وجود دارد که به بار ماشين ارتباط ندارد البته در حالت ماشينهاي تحرير یک نشده که با مقنطيسي پس ماند عمل ميکنند و در اين صورت روش ورن يك انحراف بطرف عقب جاروها را بطور همسان ايجاد ميکند.

از طرف ديگر با استفاده از روش ورن برای شدت جريانهاي مختلف با کمک يك باطري آکومولا تور که بطور سري يا موازي در مدار القاء شونده نصب شده انحراف حقيقي مربوط به عمل تعويض را دخالت داده ايم و قرار دادن جاروها در محل خود بوسيله يك قطعه مدرج که روی محفظه حامل جارو قرارداده شده انجام ميشود.

(شكل ۱۷) نتایج تجربی مربوط به انحراف جاروها را نسبت به عواملی مانند (شدت جريان-جهت جريان در القاء شونده - جهت چرخش ماشين) بطور خلاصه نشان ميدهد ضمناً دراينجا يادآور ميشويم که بالاتر از مقدار نيمه شارژ تجربه غيرعملي بنظر ميرسد زيرا در حقيقت زمان بستن مدار جريان دوراني بتدریج به نسبت ضریب زمان مدار برقرار ميشود (شكل ۱۸).

در زمان t_1 جريان بازده ماشين خيلي ضعيف و محور الکتريکي جاروها نسبت به خط خشي پس افت دارد و در اين لحظه يك شار مقنطيسي طولي هم جهت شار القاء کننده خواهيم داشت و بتدریج که جريان زياد ميشود تا بمقدار معمولی خود برسد شار طولي کم شده و بعداً معکوس ميشود و بازنودن مدار ماشين به ازدياد شار القاء کننده منجر ميگردد و در دو حالت بستن يا بازنودن مدار قوه الکترو موتوری القائی درسيم پيچی های قطبها همان علامت تقطیب خود را حفظ ميکند.

با بررسی منحنی های (شكل ۱۷) يك عدم امتداد دائم در منحنی های با خط پر مشاهده ميشود و اين امر در اثرجای نگرفتن درست جاروها روی تقسیم کننده برای اين جهت چرخش ميپاشد.


در خاتمه باید دانست که روش های ورن دور از دقت ميباشد زيرا محور الکتريکي جاروها را روی

خط خنثی برای یک مقدار جریان بازده و یک جهت معین قرار میدهد.

برای تعیین محور هندسی جاروها روی خط خنثی دواندازه گیری لازم است.

برای یک جهت چرخش روش مزبور را باشد تجریان

تعیین شده در دو جهت مختلف جریان بکار میبریم و محل جاروهارا با تعیین مقدار متوسط انحراف جاروها درد و حالت بدست میآوریم.



شکل ۱۸

تصاویری که انحرافات مختلف ولتمتر را در روش ورن برای بارهای زیاد و قوی نشان میدهد

VIII- تجزیه عوامل مختلف افت تانسیون

اطلاعات کلاسیک گفته شده ما را به سه علت افت

تانسیون در القاء شونده ماشین جریان دائم هدایت میکند.

برای یاد آوری ΔU_R افت تانسیون بر اثر وجود

مقاومت مدار جارو و تقسیم کننده و سیم بیجی های القاعده شونده که برای بدست آوردن آن قبل از توضیحات لازم داده شده است.

عمولاً برای جدا نمودن e_t و e'_t باسانی باداشتن

افت تانسیون مربوط بعكس العمل های کلی القاء شونده

در دو جهت حرکت بدست میآید فرض کنیم (I) و (I')

منحنی های افت تانسیون باشد البته میدانیم که عکس

العمل عرضی مستقل از جهت چرخش ماشین و ربطی بآن

ندارد بلکه فقط عکس العمل طولی است که مربوط به جهت

چرخش میباشد درنتیجه خواهیم داشت:

$$e_t = \frac{e(I) + e'(I)}{2}$$

$$e_t = \frac{e(I) - e'(I)}{2}$$

بنابراین با توجه به مطالعی که تاکنون مطرح شده چنین بنظر میرسد که در مقابل سه نوع افت تانسیون مربوط

بعكس العمل القاء شونده قرار گرفته ایم:

$$e(I) = b_1 + b_2 + b_3$$

دراینجا b_1 معرف عکس العمل عرضی است که اصولاً مثبت است.

b_2 عکس العمل مستقیم که مربوط است به انحراف جاروها و آنهم بستگی به جهت چرخش وجهت

جریان وقتی ماشین بطور مولد یا موتور کار کند خواهد داشت (البته برای یک جهت معین چرخش).

b_3 عکس العمل مستقیم در اثر انحراف فرضی جاروها که ناشی از عمل تعویض میباشد و علامت آن

در طرز کار مولد یا موتور عوض میشود بنابراین مشاهده میکنیم که عوامل مختلف را مطابق آنچه قبل گفته ایم نمیتوان از یکدیگر جدا ساخت زیرا دریک جهت چرخش داریم:

$$e(I) = b_1 + b_2 + b_3$$

و در جهت دیگر:

$$e'(I) = b_1 - b_2 + b_3$$

از طرفی برای یک جهت چرخش و سرعت دورانی ماشین کار بطور مولد و موتور روابط زیر را میتوان نوشت:

$$e - u_g = \Delta U_R + b_1 + b_2 + b_3$$

$$u_m - e = \Delta U_R - b_1 + b_2 + b_3$$

مجزا نمودن b_2 و b_3 بنا برای امکان پذیر نخواهد بود و فقط میتوانیم b_1 و مقدار کمیت $b_2 + b_3$ را بشناسیم.

نتیجه

عمل تعویض ماشینهای جریان دائم گذشته از منشاء و نتایج آن که مدت‌ها است شناخته شده انحراف فرضی جاروها را که نسبت به جریان بار ماشین تغییر میکند بیان آورده است و نتیجه میشود که روش ورن معمول شده برای قراردادن جاروها روی خط خنثی قانع کننده بنظر نمیرسد.

قراردادن جاروها بطور متغیر و متناسب با بار ماشین هم نمیتواند از نصف عرض جارو در طرفین خط خنثی تجاوز کند.

از طرفی انحراف فرضی جاروها یک افت تانسیون اضافی بوجود میآورد و شار طولی مربوطه از لحاظ مقدار نسبی هر قدر ماشین از اشباع دورتر باشد اهمیت آن بیشتر است برخلاف نتایجی که در ساختمان روزنبرگ بدست آمده مقدار آن حداکثر است و قیم ماشین اشباع نشده است.

البته ساختمان گفته شده آنقدرها غلط نیست ولی مقدار ناچیزی از پدیده‌های حقیقی را دراین امر دخالت میدهد و از طرفی این انحراف فرضی هم مانع مجزا نمودن علل افت تانسیون از راه کلاسیک میشود. با طرز کار بطور مولد و سپس بطور موتور برای یک جهت چرخش معین فقط عکس العمل عرضی را میتوان تعیین نمود و دو عکس العمل طولی را نمیتوان از هم مجزا ساخت.

بالاخره برخلاف آنچه تاکنون تصور میشود فقط ماشینهای خیلی اشباع شده^(۱) حداقل افت تانسیون عکس العمل مقناطیسی را خواهند داشت.

پایان

اقتباس از نشریه هیئت مهندسین برق فرانسه

ژوئیه ۱۹۶۶