

عایق ماشین‌های فشار قوی

نوشته :

دکتر مهندس محمد قلی محمدی

روشهای متداول برای خشک کردن و نفوذ ناپذیر^۱ ساختن عایقهای - بیان نواقص موجود در این

روشها بروزه در نحوه اجرای آنها

روشی نو در خشک کردن و نفوذ ناپذیر ساختن عایق ترانسفورماتورها و خازن‌های فشار قوی

۱- مقدمه - افزایش سریع مصرف برق و انتقال این انرژی بوسیله شبکه‌های فشار قوی به نقاط دور ساختمان ترانسفورماتورهای بزرگ را لازم ساخت . فشار و قدرت چنین ترانسفورماتورهایی چندین ده برابر نمونه‌های گذشته آن‌ها است . بعلاوه درجه دقت و اطمینانی که امروزه از چنین دستگاه‌هایی مورد انتظار است می‌بین اهمیت مسئله تهیه و آماده ساختن عایقهای آن‌هاست که بنویه خود درجه استقامت الکتریکی و حرارتی این ماشینهای الکتریکی را تعیین می‌کنند .

عایقهای معمولی که امروزه در ساختمان ماشینهای فشار قوی بکار برده می‌شوند عبارت از عایق «کاغذ - روغن» و یا صفحه‌های مصنوعی می‌باشند . تاکنون علیرغم آزمایش‌های زیادی که برای تهیه و بکاربردن صفحه‌های مصنوعی برای عایق کاری ماشینهای فشار قوی انجام گرفته است . هنوز نتایج این آزمایشها اجازه بکار بردن آنها را برای ترانسفورماتورهای با فشار الکتریکی بالاتراز ۱۱ هزار ولت نداده است . در ترانسفورماتورهای قدرت حتی برای فشار الکتریکی پائین تر نیز مانند گذشته از عایق «کاغذ - روغن» استفاده می‌شود ، بدینقسم که پس از عایق بندی سیم پیچیهای اولیه و ثانویه نسبت به هم و نسبت به هسته (بانوار کاغذ) آن را پس از تخلیه از هوا و گاز (تادرجه‌ای معادل 10^{-2} Torr) در روغن مخصوص غوطه داده و نفوذ ناپذیر می‌کنند طریقه آماده ساختن عایق و تخلیه هوا و گازهایی که در لوله‌های موئین کاغذ و یا در حبابهای محتوى گاز عایقهای مایع و جامد موجودند و سرانجام غوطه دادن کاغذ در روغن تحت خلاء مسئله ایست که هنوز باید آزمایش‌های متعددی بهترین رامحل فیزیکی و صنعتی مربوط به آن را پیدا کند . از آنجا که زمان کار و عمر

ماشین های فشار قوی الکتریکی مربوط بهشدت و ضعف تخلیه الکتریکی وبا وقوع اتصال کوتاه در آنهاست بجاست که ابتدا اصول ونظریه های مربوط به اتصال کوتاه الکتریکی وحرارتی را در عایقها و تابعیت آنها را از مقدار رطوبت و گازهای باقیمانده در عایق بطور خلاصه بیان داریم.


۱/۱- اتصال کوتاه الکتریکی - درباره علل وقوع اتصال کوتاه الکتریکی در عایق تئوریهای مختلفی وجود دارد که ما در اینجا لزومی به بیان یک یک آنها ویا مقایسه آنها باهم نمیدانیم . نتایج بسیاری از آزمایشها تایید میکند که اتصال کوتاه در روند یا کاغذ بویژه زمانی که این عایقها تحت فشار الکتریکی متناوب ویا ضربه ای قرار گیرند زایده ایونیزاسیون در گازهای محبوس در روند ویا کاغذ ویا سرانجام عایقها جامد است . این گازهای محبوس مثلا در حبابها باقیمانده در روند میتوانند تحت تأثیر شدت میدان الکتریکی آزاد شده و با تشکیل حبابها بزرگتر وقوع ایونیزاسیون در آنها اتصال کوتاه الکتریکی را در داخل روند بوجود آورند . بعلاوه نتایج دیگر همین آزمایشها نشان میدهد که ساقه های موئین و مرتبط جدا شده از کاغذ در روی سطح روند درجه تأثیر شدت میدان الکتریکی قرار گرفته و با کوتاه کردن فاصله الکترودها اتصال کوتاه الکتریکی را موجب میگردند . بعلاوه اتصال کوتاه الکتریکی در کاغذ ناشی از وجود الکترون و ایون های آزاد است که تحت تأثیر شدت میدان الکتریکی سرعت گرفته و ایونیزاسیون را شروع میکند . وقوع ایونیزاسیون بنوبه خود یکنواختی میدان را برهم میزند و اتصال کوتاه را در عایق موجب میگردد . وجود الکترونها و ایونها آزاد در کاغذ خود بمیزان قابل توجهی از رطوبت کاغذ و وجود گازها در داخل لوله های موئین آن تبعیت میکند .

۱/۲- اتصال کوتاه حرارتی - اغلب براثر گذاردن فشار الکتریکی دائم بر روی عایق این نوع اتصال کوتاه بوقوع می پیوندد . و در تحت تأثیر فشار الکتریکی متناوب نیز در شرایط معینی دیده میشود . میدانیم که مقاومت حقیقی یک عایق با بالارفتن حرارت با یک تابع توانی از نوع $e^{-\frac{t}{\tau}}$ پائین میافتد . با گذاردن فشار الکتریکی بر روی عایق شدت جریان عبوری اولیه عایق را گرم میکند که خود باعث کم شدن مقاومت الکتریکی عایق است .


کم شدن مقاومت الکتریکی خود عبور جریان بیشتری را به مراد دارد . بدینقسم زمانی که حرارت خارج شده از عایق کمتر از میزان حرارت ایجاد شده در داخل عایق گردد اتصال کوتاه در داخل عایق حتمی است .

۱/۳- اتصال کوتاه حرارتی - الکتریکی - که اغلب در عایقهایی که برای مدت زمانی تحت فشار الکتریکی متناوبی قرار گیرند ، پیش میآید . استقامات «حرارتی - الکتریکی» عایقها چنانکه در منحنی نشان داده شده در شکل ۱ پیداست مقدار کمتری نسبت به استقامات تنهای حرارتی و یا الکتریکی نشان میدهد زیرا که در کنار تلفات الکتریکی ناشی از ایونیزاسیون و تلفات اهمی ژول تلفاتی ناشی از پولاریزاسیون بموجب قوانین ماکسول - واگنر و دبای ^۳ ایجاد میشود .

۴/۱- تلفات الکتریکی - اگرچه چنانکه عایق «کاغذ - روغن» را که بترتیب دارای اعدادی E_1 و E_2 میباشند و قابلیت هدایت آنها λ_1 و λ_2 است زیر فشار الکتریکی با شدت میدانهای E_1 و E_2



(شکل ۲)- شمای الکتریکی دو عایق کنارهم



- (شکل ۱) - منحنی اتصال کوتاه دریک عایق
 ۱- اتصال کوتاه الکتریکی ۲- اتصال کوتاه حرارتی
 ۳- اتصال کوتاه حرارتی - الکتریکی

قرار دهیم باستفاده از شمای الکتریکی ۲ که جانشین این دو عایق میگردد نسبت شدت میدانهای الکتریکی در هر یک از دو عایق عکس نسبت عددی دی الکتریک آنها است :

$$(1) \quad \frac{E_1}{E_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

با دانستن شدت جریان عبوری از واحد سطح که عبارت است از :

$$i_1 = \lambda_1 \cdot E_1$$

و

$$i_2 = \lambda_2 \cdot E_2$$

اگر بخواهیم در میان این دو جسم اضافه بار الکتریکی باقی نماند باید :

$$i_1 = i_2 = \lambda_1 E_1 = \lambda_2 E_2$$

باشد و بنابراین نسبت زیر برقرار خواهد بود :

$$(2) \quad \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

اما در عمل اکثرآ در مرز بین دو عایق بار الکتریکی ای جمع میشود که به عایق خاصیت یک دو قطبی (دی پل) میدهد. در موقع یکسان شدن بار الکتریکی عایق، جریان الکتریکی عقب ماندهای که با I_n نمایش میدهیم (شکل ۳) از عایق عبور میکند و شدت جریان خازنی از مقدار I_C به I_R ترقی می یابد. شدت جریان I_R که بوجود آور نده تلفات اهمی میباشد برابر است با :

$$I_R = I_{Co} \cdot \operatorname{tg} \delta$$

و مقدار تلفات عایقی :

$$N = U \cdot I_R = U \cdot I_G \cdot \operatorname{tg} \delta$$

$$N = U^2 \cdot \omega \cdot C \cdot \operatorname{tg} \delta$$

و با در نظر گرفتن :

$$C = C_L \cdot \epsilon_0$$

تلفات عایقی برابر خواهد بود با :

$$N = U^2 \cdot \omega \cdot \epsilon_0 \cdot \operatorname{tg} \delta \cdot C_L$$

در رابطه بالا :

N عبارت از تلفات عایقی با واحد وات

U فشار الکتریکی با واحد ولت

ω سرعت زاویه در ثانیه

ϵ_0 عدد نسبی دی الکتریکی برای سرعت زاویه معین

δ زاویه تلفات عایقی


وسانجام C_L ظرفیت عایق بین دوقطب، اگر این عایق از هوا در نظر گرفته شود، میباشد.

رابطه (۳) نشان میدهد که تلفات عایقی وارد در عین حال که از فشار الکتریکی گذارده شده بروی

عایق و فرکانس آن تبعیت میکند تابعی از نوع جنس عایق و خصوصیات آن یعنی میزان رطوبت و مقدار گاز موجود در آن میباشد.

بمجرد آنکه گرمای حاصله از عبور جریان خازنی بخارج هدایت نشود تلفات عایقی نیز عایق را

مانند تلفات اهمی گرم میکنند و با گرما ضریب زاویه تلفات عایقی بزرگ میگردد. شکلهای ۴ و ۵ نمایش



(شکل ۴) زاویه تلفات عایقی δ بعنوان تابعی از

حرارت دریک کاندیز اگذی آغشته شده به روغن

تغییرات ضریب زاویه تلفات را بعنوان تابعی از حرارت نشان میدهد.

توضیحات مختصر داده شده در بالا مربوط به اتصال کوتاه در عایق نشان میدهد که رطوبت وجود


جبههای گاز در داخل عایق ها چگونه استقامت الکتریکی عایق را پائین میآورد.

در . ۲ سال اخیر کوشش‌های زیادی در رشته‌های مختلف علمی شده است تا بهترین راه‌ها برای از بین بدن رطوبت و خارج ساختن گازهای موجود در عایق‌های مایع و جامد بدست آید و همزمان با آن دقیق‌ترین آزمایشها برای بازرسی و کنترل نتایج چنین روشهایی در تهیه و آماده کردن عایق بدست آید.

۲- روشهای متداول و معمولی در خشک کردن و نفوذ ناپذیر ساختن عایق کاغذ - بیرون بدن گاز و رطوبت عایق از طریقه معروف به تخلیه کلاسیک .


بالا بدن فشار الکتریکی مولدها و یا ترانسفورماتورها و خازنها ایجاد می‌کند که عایق چنین دستگاههایی تاسرحد ممکن از گازهای موجود در حبابهای ذره‌بینی گاز تخلیه گردد تا فشار گاز در عایق بسیار پائین‌آید. اما پائین‌آوردن فشار گاز در عایق موکول به ازین بدن و خشک کردن رطوبت عایق است . بعبارتی دیگر فشار بخار آب در الیاف عایق باید بسیار کم باشد . برای شناسائی بیشتر با این دو اصطلاح فنی و تفاوت بین گازها بویژه گازهای ایده‌آل و بخارها شاید توضیح زیر مفید باشد .

گازهای ایده‌آل در حوزه فشار انتخاب شده برای آزمایش‌های الکتریکی قابل کنداشته شدن نیستند و قانون بویل - ماریوت را تبعیت می‌کنند یعنی : $P = \text{Const} \cdot V$ است ، در حالیکه بخارها تابع رابطه بالا نیستند زیرا که این بخارها در حوزه فشار مورد نظر شکل وحالت خود را تغییر میدهند . منحنی A در شکل ۶ تغییرات حجم گاز ایده‌آل را بعنوان تابعی از فشار نشان میدهد . منحنی در تمامی مسیر خود تبعیت از قانون بویل - ماریوت می‌کند گاز ایده‌آل در ظرف سربسته که قبل از هوا تخلیه شده است فشاری متناسب با حجم و حرارت خود به دیوارهای ظروف وارد می‌سازد که فشار گاز ناسیده می‌شود . این فشار چنانکه میدانیم نسبتی معکوس با حجم گاز و نسبتی مستقیم با حرارت آن دارد . در حالیکه اگر بجای گاز ایده‌آل در همین ظرف بکلی



(شکل ۷) فشار بخار محلول‌های مختلف بعنوان تابعی از حرارت
۱- آب ۲- الکل طبی ۳- بنزول ۴- الکل صنعتی ۵- تراکلور کربن
۶- کلروفوم ۷- استن ۸- سولفور کربن ۹- اتر

از هوا خالی شده مایعی را وارد کنیم قسمتی از این مایع به بخار تبدیل شده و بر روی مایع می‌ایستد . این بخار فشاری متناسب با حرارت خود بر روی مایع باقیمانده در ظرف وارد می‌کند . این فشار را فشار بخار مینامیم .




(شکل ۶) تغییرات فشار نسبت به حجم گاز
ایده‌آل و بخار


اکنون در ظرف محتوی بخار و مایع فشار بخار تنها تابعی از حرارت آن است. شکل ۷ نمایش فشار بخار محلول‌های مختلف و منجمله بخارآب را میدهد. فشار بخار در این محلول‌ها بعنوان تابعی از حرارت در سطح آزاد مایع داده شده است.

آزمایش‌های بالا نشان میدهد که فشار گاز و فشار بخار بکلی از یکدیگر مستقل بوده و از هم تبعیت نمیکنند همچنانکه در مثال بالا در حالیکه فشار بخار مقداری قابل سنجش است، فشار گاز برابر صفر میباشد. مجموعه فشار گاز و فشار بخار را فشار کل مینامیم - بدیهی است همانطور که در مایع بالا برای خلاء قسمتی از آن بشکل بخار با فشار معینی بروی سطح آن ایستاد بروی سطح «روغن - کاغذ» مربوط نیز بخار آبی متناسب با مقدار رطوبت آنها قابل سنجش است.

در شکل ۸ منحنی معروف «بهمنحنی تعادل»^۱ نمایش داده شده است. چنانکه در این منحنی دیده میشود هر مقداری از رطوبت میان فشار معینی از بخار آب است. و بنابراین میتوانیم در زیر خواص الکتریکی عایق‌ها را بعنوان تابعی از فشار بخار آب نشان دهیم و در حقیقت تابعیت این خواص را از رطوبت و مقدار آب عایق بیان داشته باشیم. از شکل مذبور میتوان نتیجه مهمنتری نیز گرفت، چنانکه از مسیر منحنی مشهود است مقدار رطوبت کاغذ در فشار پائین تر از $Torr^{-1} \times 10^{-1}$ به میزان غیرقابل توجهی از حرارت تبعیت میکند در حالیکه در فشاری بالاتر از این مقدار تابعی از حرارت است. بنابراین چنانکه مایل باشیم به میزان رطوبتی مثلاً معادل $10^{-1} \times 2$ درصد وزن عایق برسیم باید کاغذ را در محیطی که فشار بخار آبی معادل $Torr$ ؛ در آن حکم‌فرما است برد و 0°C درجه گرم کنیم. اما اگر فشار بخار به میزانی معادل $Torr^{-1} \times 10^{-1}$ پائین آید درجه حرارتی معادل 2°C درجه کافی است. لازم به توضیح است که در موقع خشک کردن کاغذ به خاطر حفظ استحکام مکانیکی الیاف آن از حرارت‌های متفاوت صد درجه دوری میجویند.




(شکل ۹) ضریب زاویه تلفات φ_{H_2O} بعنوان تابعی از فشار بخار آب



(شکل ۸) «منحنی تعادل» کمترین مقدار ممکن رطوبت در عایق بعنوان تابعی از فشار بخار آب. X - مقدار درصد رطوبت نسبت به وزن عایق. φ_{H_2O} - فشار بخار آب. a - کاغذ سلزی. b - روغن. c - ترانسفورماتور در درجه حرارت ثابت 23°C مانتیگراد

۱- منحنی تعادل بوسیله Oetjen و Schultes در مرور کاغذ و روغن ترانسفورماتور برداشته شده است.

شکل ۹ خواص الکتریکی و عایقی کاغذ را بوسیله ضریب زاویه تلفات δ ، بعنوان تابعی از میزان رطوبت کاغذ نشان میدهد. در شکل ۹ به آسانی قابل درک است که در رطوبتی بیشتر از یک دهم درصد وزن کاغذ که متناسب با فشار بخار آبی برابر با 10^{-1} Torr است ضریب زاویه تلفات بسرعت زیاد میشود. در حالیکه بازای رطوبتی کمتر از این مقدار ضریب زاویه تلفات بدون تغییر میماند در این آزمایش درجه حرارت پیوسته. درجه سانتیگراد ثابت نگهداشته شده است. بنابراین مسیر منحنی ضریب زاویه تلفات δ نشان میدهد که بازای فشار بخار آبی کمتر از یک Torr کاغذ تا حدود مناسبی خشک شده است و تخلیه بیشتری قادر به کوچکتر ساختن ضریب زاویه تلفات δ یعنی بهتر خشک شدن کاغذ نمیباشد. همین نتایج را سنجهش چگالی مقاومت عایق بعنوان تابعی از درجه خلاء (فشار بخار آب در ظرف) تأیید میکند. (شکل ۱۰) -




(شکل ۱۰) تابعیت مقاومت الکتریکی عایق از فشار بخار در درجه حرارتی برابر ۹۰ درجه سانتیگراد

در شکل مذبور دیده میشود که مقاومت الکتریکی کاغذ نیز در فشاری کمتر از یک Torr بدون تغییر میماند آزمایشهای مختلف دیگری برای خشک کردن کاغذ عایق نشان میدهد که اگر کلتفتی بانداز کاغذ بیشتر از ۳ تا ۴ سانتیمتر باشد برای خشک کردن آن باید در درجه حرارتی معادل ۹۰ تا صد درجه، خلاء را تا 10^{-2} Torr پائین آورد تا ضمانت کافی برای خشک شدن و خلاء گازهای موجود در لوله های موئین باقی باشد.


۲-۱ - طریقه اجرای عمل تخلیه کاغذ از گازهای موجود در لوله های موئین آن و خشک کردن کاغذ از طریق خلاء مداوم .

پس از آنکه ماشین های فشار قوی مانند ترانسفورماتورهای قدرت - ترانسفورماتورهای فشار و جریان و بالاخره خازنها با کاغذ عایق بندی شدند در محفظه های بزرگی که کاملا آب بندی شده اند قرار میگیرند. این دیگهای بوسیله پمپ های خلاء قوی قادرند که فشار داخل دیگ را تا 10^{-4} Torr پائین بیاورند. با در نظر گرفتن این مسئله که کاغذ عایق در هوایی با رطوبت نسبی بین ۰° تا ۷۰° درصد بطور معمول بین ۶ تا ۱۲ درصد وزن خود رطوبت دارد و ما حداکثر با گذراندن هوای گرم (در حدود ۵۰ درجه سانتیگراد) قادریم که این رطوبت را به ۲ تا ۳ درصد وزن کاغذ پائین آوریم و روشن میشود که در این دیگها از راه خلاء و حرارت چه میزان رطوبتی را بشکل بخار آب باید از کاغذ به خارج هدایت کرد. بطور مثال متذکر میشویم که برای پائین آوردن رطوبت ۱۰ تن کاغذ در خلائی برابر 10^{-1} Torr به میزان ۱۰ درصد مجبوریم بخار آب و گازی به حجم ۱۰ متر مکعب از دیگ خارج کنیم. این مقدار بخار

آب و یا گاز به حجمی معادل $1 \cdot 10^{-2}$ پائین تر ببریم. قدرت پمپهای معمولی روغنی کافی برای انجام چنین تخلیه‌ای نیستند زیرا قدرت پمپ کردن چنین پمپهای خلائی متأسفانه در فشاری بین 10^{-2} تا 10^{-1} Torr به حداقل خود می‌رسد. بنابراین امروزه در کارخانهای بزرگ از پمپهای قوی موسوم به پمپ روت استفاده می‌شود که طریقه کار آن وقدرت مکیدن آن در شکلهای ۱۱ و ۱۲ نشان داده شده‌اند. چنانکه از شکل ۱۱ پیداست قدرت تخلیه این پمپها در حدود 10^{-1} درجه فشار در مکاریزم خود می‌باشد.



(شکل ۱۲) مشخصه یک پمپ خلاء روت
S - قدرت خلاء P - فشار . منحنی کار پمپ
بدون پیچ هوا - منحنی کار پمپ با پیچ هوا -



(شکل ۱۱) نمایش یک پمپ روت از مقطع آن
۱- پیستون‌های بیضی شکل ۴- دریچه مکیدن
۳- محفظه پمپ ۲- جهت بیرون دادن گاز

ثبت نگه داشتن حرارت نیز، در این طریقه از خلاء، بعلت پائین آوردن فشار داخل دیگ خود مسئله قابل ملاحظه‌ای است زیرا با کم شدن فشار داخل دیگ حرارت نیز بسرعت پائین می‌افتد. بالا بردن حرارت نیز در فشارهای پائین علیرغم صرف انرژی حرارتی زیاد آسان نیست زیرا تعادل حرارت در داخل دیگ از راه جابجایی دشوار تر شده است. سالهادر فرن تخلیه صنعتی باندازه‌های ضخیم کاغذ در ماشینهای مانند ترانسفورماتورها این اشتباہ تکرار می‌گردیده است که حرارت دیگ را بوسیله ترمومترهای که در دیوار داخلی دیگ نصب می‌شده است می‌سنجیدند و با رسیدن به درجه حرارت مطلوب (مثلاً 9°C) درجه سانتیگراد) پمپهای خلاء را بکار می‌انداختند درحالیکه در همان زمان درجه حرارت داخل بانداز بمراتب کمتر از 9°C درجه بوده است. با خارج کردن هوای گرم داخل دیگ حرارت در داخل بانداز کاغذ بسرعت پائین رفته و عمل تخلیه در حرارت پائین با دشواری انجام می‌گرفت زیرا بخار آب در داخل لوله‌های موئین کندانسه شده و عمل تخلیه کامل نمی‌توانست انجام گیرد. در این حال فشار داخل دیگ را به حدودی معادل 10^{-1} میرسانند و معتقد بودند که بمحض منحنی معنی معروف تعادل (شکل ۸) در درجه خلائی پائین تر از 10^{-1} پارامتر حرارت رل مؤثری را بازی نمی‌کنند. بدین قسم رطوبت در داخل کاغذ با قیمانده و علیرغم تخلیه دیگ تا 10^{-2} Torr از میزان رطوبت

در داخل کاغذ بمقدار قابل توجهی کاسته نشده بود . بدین منظور آزمایش‌های متعددی بطريق زیر انجام شد: ماشینهای باندازشده با کاغذ در داخل دیگ قرارداده شدند و متناسب با حجم این باندازها بین ۸ تا ۲ ساعت تحت حرارتی در حدود ۹ درجه قرار گرفتند تا قسمت اعظم رطوبت بشکل بخار از لوله‌های موئین طبقات مختلف بانداز کاغذ بیرون آید . بدین طریق لائی‌های داخلی بانداز کاغذی نیز به میزان کافی حرارت گرفتند (حرارت لائی‌های داخلی کاغذ بوسیله تمولمنت نصب شده در داخل بانداز اندازه گیری شد) پس از گذشت مدت فوق پمپ‌های خلاء بکار انداخته شدند و بخار آب را خارج کردند . منحنی‌های برداشته شده از آزمایش نشان میدهد که :

- ۱- انتخاب درجه حرارتی برابر . ۹ درجه مدت خشک کردن و تخلیه کاغذرا دریک دیگ باظرفیت ۱ تن در حدود $\frac{1}{3}$ مدت خشک کردن همان کاغذ در درجه حرارتی بین ۰ ۵ تا ۰ ۶ درجه سانتیگراد میگردند . شرط کوتاه کردن مدت تخلیه به نسبت فوق حرارت دادن دیگ در فشار آتمسفر به مدت ۸ ساعت میباشد .
- ۲- اجرای عمل تخلیه تحت شرایط بالا ثابت نگهداشتن حرارت را پس از بکار انداختن پمپ‌های تخلیه نیز آسان‌تر میسازد .

آزمایش‌های بالا در درجه حرارت انتخاب شده تغییری در استحکام الیاف کاغذ نمیدهد .

۳- خشک کردن کاغذ عایق و تخلیه آن از گاز از طریق دمیدن هوای گرم بداخل دیگ و مکیدن مجدد آن (خلاء امپوسی) .


طریقه بالا یعنی خلاء مداوم نشان داد که با تخلیه دیگ و پائین آمدن فشار، حرارت نیز در داخل دیگ سقوط کرده و تأمین مجدد آن بعلت بطي انجام گرفتن عمل جابجائی (کنوکسیون) بدشواری انجام میگیرد . تجربیات مختلف نشان داده است که اگر گازی خشک و گرم را بداخل لوله‌های موئین کاغذ هدایت کنیم براثر گرما رطوبت بخار شده و ذرات بخار آب بر روی مولکولهای گاز قرار میگیرند و با آنها از کانالهای موئین کاغذ خارج میشوند . بنابراین به آسانی مشهود است که با تخلیه مداوم هرچه درجه خلاء در داخل دیگ بالا میرود خارج ساختن رطوبت موجود در کاغذ دشوارتر میشود . در درجه فشاری پائین تر از Torr ۱۰⁻۱ عمل خارج ساختن رطوبت و خشک کردن کاغذ بسیار کند میگردد . با انتکاء به نتایج این آزمایشها راهنمایی برای خشک کردن عایقهای ماشین‌های الکتریکی پیش گرفته شد بدین قسم که بجای تخلیه دائمی، بطور متناوب هوای خشک و گرم شده را (درجه حرارت در حدود ۵ ۹ درجه سانتیگراد) بداخل دیگ و بدین‌وسیله به داخل کاغذ هدایت کرده و پس از زمانی کوتاه و معین آن را با پمپ خلاء به بیرون میمکیم و با آن مقداری بخار آب را از کاغذ خارج میسازیم . فشار لازم برای هدایت گاز یا هوای خشک به داخل لوله‌های موئین در حدود یک [atu^۵] بوده و بسته به قطر بانداز میتوانیم تا $t_{\text{at}} = ۵$ را افزایش دهیم .

این طریقه از خشک کردن برای باندازهای که ازع تا ۷ سانتیمتر ضخامت دارند نتایج بسیار خوبی داده است و زمان تخلیه کاغذ از گاز و بخار آب و آماده نمودن آن را برای نفوذ ناپذیر ساختن به نسبت $\frac{۲}{۳}$ پائین آورده است .

ضخیم توشندن بانداز کاغذ از حدود ۴ سانتیمتر زمان نفوذ گاز بداخل بانداز را بالابرده و مانع از گرم شدن لائی های داخلی بانداز کاغذ میشود. بویژه اگر درنظر گیریم که این بانداز کاغذ در فواصل مختلف برای محکم شدن با جسب آغشته شده است.

۴ - نفوذ ناپذیر ساختن کاغذ بوسیله روغن ترانسفورماتور .

روغنها بمراتب سه تر خشک میشوند و با تخلیه گازهای موجود در حبابهای ذره بینی باقیمانده در آنها ضریب زاویه تلفات بسیار ناچیزی پیدا میکنند . منحنی نمایش داده شده در شکل ۱۳ سییر منحنی ضریب زاویه تلفات $tg\delta$ را بعنوان تابعی از فشار بخار آب نشان میدهد در این آزمایش فرکانس فشار الکتریکی ۰



(شکل ۱۳) سییر $tg\delta$ یک روغن بعنوان تابعی از فشار بخار آب موجود

قطع میکنیم تا در موقع جریان دادن روغن بداخل کاغذ مقداری از آن تحت حرارت بالا تبدیل به بخار نشود . اجرای دقیق یک جنین برنامه ای امکان کار طولانی و بدون خطری را به ماشینهای بزرگ فشار قوی میدهد .

مأخذی که در تهیه این مقاله مورد استفاده واقع شده اند

۱- Die Durchschlagsfestigkeit von Luftüber saettigtem oel und Oel – Papier – Dielektrikum prof. Dr. Ing robert Striegel und Dr Ing Heinrich Winkelkemper

E. T. Zeitschrift 18 Dezember 1961

۲- Trocknung und Impregnierung von Oel-Papier-Dielktrikum

Siemens-Halske 1963 Dr. Ing. Mohammadi und Dr rer Urbach